

<i>Doc.:</i> 2014051	<b>INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DE LA CALIDAD DEL SUELO EN IDESA, AVDA. GIPUZKOA, 15. ERMUA(BIZKAIA) CÓDIGO 48034-00048</b>	<i>Hoja nº:</i> 1 de 7
<i>Cliente:</i> IDESA		<i>Edición:</i> 0 <i>Fecha:</i> Oct. 2014

## ANEXO IV: REPORTAJE FOTOGRAFICO

6 páginas

Doc.: 2014051
Cliente: IDESA

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DE LA CALIDAD DEL SUELO EN <b>IDESA, AVDA. GIPUZKOA, 15. ERMUA (BIZKAIA)</b> CÓDIGO 48034-00048
--

Hoja nº: 2 de 7
Edición: 0
Fecha: Oct. 2014



Fachada Oeste, Avda. Gipuzkoa, 15



Fachada Sur



Fachada Sur. Escalera al sótano



Sótano. Acceso Norte. A la derecha muro río Ego



Sótano. Acceso a cauce río Ego



Sótano. Zona de productos peligrosos



Sótano. Escaleras extremo Sur



Planta baja. Trazado río Ego

<i>Doc.:</i> 2014051	<b>INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DE LA CALIDAD DEL SUELO EN IDESA, AVDA. GIPUZKOA, 15. ERMUA (BIZKAIA) CÓDIGO 48034-00048</b>	<i>Hoja nº:</i> 3 de 7
<i>Cliente:</i> IDESA		<i>Edición:</i> 0 <i>Fecha:</i> Oct. 2014



Río Ego encauzado



Planta baja. Recepción materias primas



Planta baja. Extremo Noreste



Planta baja. Sección Prensas



Planta baja. Sección Prensas. Chatarra



Planta baja. Sección Prensas



Planta baja. Sección Mecanizado



Primera planta. Zonas desengrasado y vibros

Doc.: 2014051	INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DE LA CALIDAD DEL SUELO EN <b>IDESA, AVDA. GIPUZKOA, 15. ERMUA (BIZKAIA)</b> CÓDIGO 48034-00048	Hoja nº: 4 de 7
Cliente: IDESA		Edición: 0 Fecha: Oct. 2014



Primera planta. Sección Soldadura



Primera planta. Sección Montaje



Fibrocemento en sobrecubiertas



Primera planta. Oficinas

**SONDEOS**



ID-S-1



ID-S-1 de 0,00-2,40 m



ID-S-1 de 2,40-4,80 m



ID-S-1 de 4,80-6,25 m

Doc.: 2014051	<b>INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DE LA CALIDAD DEL SUELO EN IDESA, AVDA. GIPUZKOA, 15. ERMUA (BIZKAIA)</b>	Hoja nº: 5 de 7
Cliente: IDESA	<b>CÓDIGO 48034-00048</b>	Edición: 0 Fecha: Oct. 2014



ID-S-2



ID-S-2 de 0,00-2,40 m



ID-S-2 de 2,40-3,50 m



ID-S-2 sellado



ID-S-3



ID-S-3 de 0,00-2,40 m



ID-S-3 de 2,40-4,80 m



ID-S-3 de 4,80-6,25 m

Doc.: 2014051	<b>INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DE LA CALIDAD DEL SUELO EN IDESA, AVDA. GIPUZKOA, 15. ERMUA (BIZKAIA)</b>	Hoja nº: 6 de 7
Cliente: IDESA	<b>CÓDIGO 48034-00048</b>	Edición: 0 Fecha: Oct. 2014



ID-S-4



ID-S-4 de 0,00-2,40 m



ID-S-4 de 2,40-4,80 m



ID-S-4 de 4,80-5,25 m



ID-S-5



ID-S-5 de 0,00-2,40 m



ID-S-5 de 2,40-4,80 m



ID-S-5 de 4,80-7,40 m

<i>Doc.:</i> 2014051	<b>INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DE LA CALIDAD DEL SUELO EN IDESA, AVDA. GIPUZKOA, 15. ERMUA (BIZKAIA) CÓDIGO 48034-00048</b>	<i>Hoja n°:</i> 7 de 7
<i>Cliente:</i> IDESA		<i>Edición:</i> 0 <i>Fecha:</i> Oct. 2014



ID-S-6



ID-S-6 atravesando sótano



ID-S-6 de 0,00-2,40 m



ID-S-6 de 2,40-3,30 m



ID-S-6 sellado